

3工区 位置図（千田町、木越町）



地震時における地盤の液状化現象によるマンホールの被害例（新潟県中越地震より）

- ★地震が発生した時に、上の写真のようにマンホールが浮き上がり、緊急車両が通れないことが、数多く発生しました。
- ★この様なマンホールの浮き上がりを抑制する等、地震対策工事を行います。
- ★主にマンホールの中で、作業を行い順次移動していきます。
(1箇所あたりの作業時間は1～2日程度を予定しています。)